

*Piano di Gestione quinquennale della riserva
naturale statale di Torre Guaceto
e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia
S. Giovanni" (IT9140005)*



scheda B
edificio n° 1

cod. rif A01

rif. Foto A01-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig. X
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro X
	oleificio

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro X
	oleificio

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro X
	coop. Oleificio

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 X
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls X

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua X
2	fogna X
3	elettricità X
4	telefono X
5	ill. pubblica X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no X
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate, X
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 2

cod. rif A02

ref. Foto A02-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig. <input checked="" type="checkbox"/>
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	locanda <input checked="" type="checkbox"/>

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua <input checked="" type="checkbox"/>
2	fogna <input checked="" type="checkbox"/>
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono <input checked="" type="checkbox"/>
5	ill. pubblica <input checked="" type="checkbox"/>

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no <input checked="" type="checkbox"/>
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie <input checked="" type="checkbox"/>		cancelli




scheda B
edificio n° 3

cod. rif A03

rif. Foto A03-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	
	caserma	X

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	
	sede cooperativa T.	X

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 4

cod. rif A04

ref. Foto A04-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig. <input checked="" type="checkbox"/>
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	cinema

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	falegnameria

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica <input checked="" type="checkbox"/>
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri <input checked="" type="checkbox"/>
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls <input checked="" type="checkbox"/>

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua <input checked="" type="checkbox"/>
2	fogna <input checked="" type="checkbox"/>
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono <input checked="" type="checkbox"/>
5	ill. pubblica <input checked="" type="checkbox"/>

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no <input checked="" type="checkbox"/>
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli




scheda B
edificio n° 5

cod. rif A05

ref. Foto A05-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig. <input checked="" type="checkbox"/>
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	uffici e negozi

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica <input checked="" type="checkbox"/>
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri <input checked="" type="checkbox"/>
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls <input checked="" type="checkbox"/>

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua <input checked="" type="checkbox"/>
2	fogna <input checked="" type="checkbox"/>
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono <input checked="" type="checkbox"/>
5	ill. pubblica <input checked="" type="checkbox"/>

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no <input checked="" type="checkbox"/>
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli




scheda B
edificio n° 6

cod. rif A06

rif. Foto A06-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	
	chiesa	X

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	
	chiesa	X

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	X
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 7

cod. rif A07

rif. Foto A07-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 8

cod. rif A08

rif. Foto A08-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	X
	scuola	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	centro visite T.G.	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 9

cod. rif A09

ref. Foto A09-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro spazio espositivo	X

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro museo	X

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 10

cod. rif A10

rif. Foto A10-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	
	asilo	X

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	scuola	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 11

cod. rif A11

rif. Foto A11-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	
	scuola media sup.	X

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	
	in ristrutturazione	X

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 12

cod. rif A12

ref. Foto A12-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	X
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 13

cod. rif A13

ref. Foto A13-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 14

cod. rif A14

ref. Foto A14-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 15

cod. rif A15

ref. Foto A15-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B edificio n° 16

cod. rif A16

rif. Foto A16-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	X

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	X	1	deposito	
2	scale		2	locale	
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 17

cod. rif A17

rif. Foto A17-2

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	X
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 18

cod. rif A18

ref. Foto A18-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	X



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	X
	stazione F.S.	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 19

cod. rif A19

ref. Foto A19-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
3	tettoie				X
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 20

cod. rif A20

ref. Foto A20-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 21

cod. rif A21

ref. Foto A21-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 22

cod. rif A22

ref. Foto A22-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 23

cod. rif A23

ref. Foto A23-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 24

cod. rif A24

rif. Foto A24-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 25

cod. rif A25

ref. Foto A25-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 26

cod. rif A26

ref. Foto A26-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 27

cod. rif A27

ref. Foto A27-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 28

cod. rif A28

rif. Foto A28-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 29

cod. rif A29

ref. Foto A29-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea <input checked="" type="checkbox"/>
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale <input checked="" type="checkbox"/>
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	prod. Rurale

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli



scheda B
edificio n° 30

cod. rif A30

rif. Foto A30-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 31

cod. rif A31

rif. Foto A31-2

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 32

cod. rif A32

rif. Foto A32-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali <input checked="" type="checkbox"/>
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	stabilimento balneare

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico <input checked="" type="checkbox"/>
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	Aeronautica militare

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono <input checked="" type="checkbox"/>
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 33

cod. rif A33

rif. Foto A33-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	X
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 34

cod. rif A34

rif. Foto A34-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli




scheda B
edificio n° 35

cod. rif A35

ref. Foto A35-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.		cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 36

cod. rif A36 *rif. Foto* A36-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali <input checked="" type="checkbox"/>
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	servizi campeggio

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna <input checked="" type="checkbox"/>
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.


cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	
cod.	descrizione
1	veranda
2	scale
3	tettoie
4	chiusura portico

realizzazione strutture annesse	
cod.	
1	deposito
2	locale

realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione
1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli




scheda B
edificio n° 37

cod. rif A37

rif. Foto A37-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali <input checked="" type="checkbox"/>
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	servizi campeggio

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri <input checked="" type="checkbox"/>
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna <input checked="" type="checkbox"/>
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 38

cod. rif A38

rif. Foto A38-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali X
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro X
	servizi campeggio

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato X
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata X
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 X
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls
4	prefabbricato X
5	

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna X
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	
cod.	descrizione
1	veranda
2	scale
3	tettoie
4	chiusura portico

realizzazione strutture annesse	
cod.	descrizione
1	deposito
2	locale

realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione
1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 39

cod. rif A39

ref. Foto A39-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	X
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 40

cod. rif A40

rif. Foto A40-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	X
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	X
	torre difensiva	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	X
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	X
	WWF	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	X	1 inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 41

cod. rif A41

rif. Foto A41-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 42

cod. rif A42

rif. Foto A42-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 43

cod. rif A43

ref. Foto A43-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 44

cod. rif B01

ref. Foto B01-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 45

cod. rif B02

rif. Foto B02-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 46

cod. rif B03

rif. Foto B03-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 47

cod. rif B04

rif. Foto B04-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	X
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 48

cod. rif B05

rif. Foto B05-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.		cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	X	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	X	1 inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 49

cod. rif B06

ref. Foto B06-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 50

cod. rif B07

rif. Foto B07-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	X	1	deposito	
2	scale		2	locale	X
3	tettoie	X			
4	chiusura portico	X		1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 51

cod. rif B08

rif. Foto B08-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 52

cod. rif B09

rif. Foto B09-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 53

cod. rif B10

ref. Foto B10-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.		cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito X	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate, cancelli X
3	tettoie				
4	chiusura portico X				



scheda B
edificio n° 54

cod. rif B11

ref. Foto B11-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 55

cod. rif B12

rif. Foto B12-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 56

cod. rif B13

rif. Foto B13-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 57

cod. rif B14

ref. Foto B14-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 58

cod. rif B15

ref. Foto B15-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro vivaio	X

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.		cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito X	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli X
2	scale	2	locale		
3	tettoie				
4	chiusura portico X				




scheda B
edificio n° 59

cod. rif B16

rif. Foto B16-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 60

cod. rif B17

rif. Foto B17-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	X
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	X
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 61

cod. rif B18

ref. Foto B18-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	X	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 62

cod. rif B19

ref. Foto B19-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 63

cod. rif B20

ref. Foto B20-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 64

cod. rif B21

ref. Foto B21-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 65

cod. rif B22

rif. Foto B22-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 66

cod. rif B23

ref. Foto B23-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 67

cod. rif B24

rif. Foto B24-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 68

cod. rif B25

ref. Foto B25-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 69

cod. rif B26

rif. Foto B26-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 70

cod. rif B27

rif. Foto B27-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 71

cod. rif B28

ref. Foto B28-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 72

cod. rif B29

rif. Foto B29-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 73

cod. rif B30

ref. Foto B30-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	X	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 74

cod. rif B31

rif. Foto B31-2

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 75

cod. rif B32

rif. Foto B32-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 76

cod. rif B33

rif. Foto B33-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 77

cod. rif B34

ref. Foto B34-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 78

cod. rif B35

ref. Foto B35-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 79

cod. rif B36

ref. Foto B36-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	X	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 80

cod. rif B37

ref. Foto B37-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 81

cod. rif B38

ref. Foto B38-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 82

cod. rif B39

rif. Foto B39-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	X
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 83 BIS

cod. rif B40 BIS *rif. Foto* B40 BIS-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli
4 chiusura portico		



scheda B
edificio n° 83

cod. rif B40

ref. Foto B40-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	teitoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 84

cod. rif B41

rif. Foto B41-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	X	1	deposito	X
2	scale	X	2	locale	
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
4	chiusura portico	X			



scheda B
edificio n° 85

cod. rif. **B42** rif. Foto **B42-1**

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 86

cod. rif B43

rif. Foto B43-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri <input checked="" type="checkbox"/>
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri <input checked="" type="checkbox"/>
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 87

cod. rif B44

rif. Foto B44-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio <input checked="" type="checkbox"/>
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 88

cod. rif B45

rif. Foto B45-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 89

cod. rif **B46** rif. Foto **B46-1**

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	X
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	X	
3	tettoie				
4	chiusura portico				
				1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli




scheda B
edificio n° 90

cod. rif B47

rif. Foto B47-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B edificio n° 91

cod. rif B48

rif. Foto B48-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 92

cod. rif B49

rif. Foto B49-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	X	
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
4	chiusura portico				X



scheda B edificio n° 93

cod. rif. B50

rif. Foto B50-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale		
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
4	chiusura portico				X



scheda B
edificio n° 94

cod. rif B51

rif. Foto B51-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale		
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
4	chiusura portico				X



scheda B
edificio n° 95

cod. rif B52 *rif. Foto* B52-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.		cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B edificio n° 96

cod. rif B53

rif. Foto B53-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 97

cod. rif B42

ref. Foto B54-2

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	X
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 98

cod. rif B55

rif. Foto B55-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio <input checked="" type="checkbox"/>
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	torre difensiva

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	uso turistico <input checked="" type="checkbox"/>
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte <input checked="" type="checkbox"/>
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi <input checked="" type="checkbox"/>

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli



scheda B edificio n° 99

cod. rif. B56

rif. Foto B56-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 100

cod. rif B57

rif. Foto B57-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 101

cod. rif. C01

rif. Foto C01-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 102

cod. rif C02

rif. Foto C02-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	X
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 103

cod. rif. C03

rif. Foto C03-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	X
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 104

cod. rif C04

rif. Foto C04-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto <input checked="" type="checkbox"/>
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito <input checked="" type="checkbox"/>
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie <input checked="" type="checkbox"/>				cancelli
4	chiusura portico <input checked="" type="checkbox"/>				



scheda B

edificio n° 105

cod. rif. C05

rif. Foto C05-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	X
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B

edificio n° 106

cod. rif. C06

rif. Foto C06-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate, cancelli
3	tettoie				
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 107

cod. rif. C07

rif. Foto C07-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 108

cod. rif. C08

rif. Foto C08-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 109

cod. rif C09

rif. Foto C09-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	X
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B edificio n° 110

cod. rif. C10

rif. Foto C10-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	X
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B

edificio n° 111

cod. rif. C11

rif. Foto C11-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio <input checked="" type="checkbox"/>
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri <input checked="" type="checkbox"/>
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri <input checked="" type="checkbox"/>
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti <input checked="" type="checkbox"/>

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 112

cod. rif. C12

rif. Foto C12-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito <input checked="" type="checkbox"/>
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli
4 chiusura portico		



scheda B
edificio n° 113

cod. rif C13

rif. Foto C13-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 114

cod. rif. C14

rif. Foto C14-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 115

cod. rif C15

rif. Foto C15-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B edificio n° 116

cod. rif. C16

rif. Foto C16-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri <input checked="" type="checkbox"/>
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri <input checked="" type="checkbox"/>
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti <input checked="" type="checkbox"/>

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli
4 chiusura portico		



scheda B
edificio n° 117

cod. rif C17

rif. Foto C17-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 118

cod. rif C18

rif. Foto C18-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	X
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 119

cod. rif C19

ref. Foto C19-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici <input checked="" type="checkbox"/>



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro <input checked="" type="checkbox"/>
	scuola rurale

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica <input checked="" type="checkbox"/>
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri
4	infiltr. Solai <input checked="" type="checkbox"/>
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua <input checked="" type="checkbox"/>
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico <input checked="" type="checkbox"/>				



scheda B edificio n° 120

cod. rif. C20

rif. Foto C20-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli
4 chiusura portico		



scheda B
edificio n° 121

cod. rif. C21

rif. Foto C21-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri <input checked="" type="checkbox"/>
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 122

cod. rif. C22

rif. Foto C22-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici

**uso originario**

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito <input checked="" type="checkbox"/>		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale <input checked="" type="checkbox"/>	1	inferriate, <input checked="" type="checkbox"/>
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 123

cod. rif. C23

rif. Foto C23-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio <input checked="" type="checkbox"/>
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato <input checked="" type="checkbox"/>
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati <input checked="" type="checkbox"/>
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi <input checked="" type="checkbox"/>

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli
4 chiusura portico		



scheda B
edificio n° 124 BIS

cod. rif **C24 BIS** rif. Foto **C24 BIS-1**

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	X	1 deposito		recinzione in blocchi,
2	scale		2 locale		1 inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 124

cod. rif C24

rif. Foto C24-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli



scheda B
edificio n° 125

cod. rif C25

rif. Foto C25-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate, <input checked="" type="checkbox"/>
3 tettoie		cancelli
4 chiusura portico		



scheda B
edificio n° 126

cod. rif C26

ref. Foto C26-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo <input checked="" type="checkbox"/>
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale <input checked="" type="checkbox"/>
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria <input checked="" type="checkbox"/>
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000 <input checked="" type="checkbox"/>
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 127

cod. rif C27

ref. Foto C27-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione
cod. descrizione	cod.	cod. descrizione
1 veranda	1 deposito	recinzione in blocchi,
2 scale	2 locale	1 inferriate,
3 tettoie		cancelli



scheda B
edificio n° 128

cod. rif C28

rif. Foto C28-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	X
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	X	1	deposito	X
2	scale		2	locale	
3	tettoie	X			
				1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 129

cod. rif C29

ref. Foto C29-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	X
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
3	tettoie				



scheda B
edificio n° 130

cod. rif C30

rif. Foto C30-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	X
	ricovero agricolo	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B
edificio n° 131

cod. rif D01

rif. Foto D01-3

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	X
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
2	scale	2	locale		
3	tettoie				



scheda B
edificio n° 132

cod. rif D02 rif. Foto D02-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 133

cod. rif D03

rif. Foto D03-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio <input checked="" type="checkbox"/>
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale <input checked="" type="checkbox"/>
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico <input checked="" type="checkbox"/>
5	abbandonato
6	altro

proprietà

cod.	descrizione
1	privata <input checked="" type="checkbox"/>
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri <input checked="" type="checkbox"/>
2	lesioni solai <input checked="" type="checkbox"/>
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato <input checked="" type="checkbox"/>
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte <input checked="" type="checkbox"/>
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici


cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità <input checked="" type="checkbox"/>
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne <input checked="" type="checkbox"/>
4	pozzi <input checked="" type="checkbox"/>

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	realizzazione strutture annesse	realizzazione perimetrazione																		
<table border="1"> <thead> <tr><th>cod.</th><th>descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>veranda</td></tr> <tr><td>2</td><td>scale</td></tr> <tr><td>3</td><td>tettoie</td></tr> </tbody> </table>	cod.	descrizione	1	veranda	2	scale	3	tettoie	<table border="1"> <thead> <tr><th>cod.</th><th>descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>deposito</td></tr> <tr><td>2</td><td>locale</td></tr> </tbody> </table>	cod.	descrizione	1	deposito	2	locale	<table border="1"> <thead> <tr><th>cod.</th><th>descrizione</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>recinzione in blocchi, inferriate, cancelli</td></tr> </tbody> </table>	cod.	descrizione	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
cod.	descrizione																			
1	veranda																			
2	scale																			
3	tettoie																			
cod.	descrizione																			
1	deposito																			
2	locale																			
cod.	descrizione																			
1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli																			



scheda B
edificio n° 134

cod. rif D02

ref. Foto D04-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	X
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	X	
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 135

cod. rif D05

rif. Foto D05-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
3	tettoie				



scheda B
edificio n° 136

cod. rif D06

ref. Foto D06-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale		
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 137

cod. rif D07

rif. Foto D07-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 137

cod. rif D08

ref. Foto D08-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
3	tettoie				X



scheda B
edificio n° 139

cod. rif D09

ref. Foto D09-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale		
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 140

cod. rif D10

rif. Foto D10-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.		cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito X	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 141

cod. rif D11

rif. Foto D11-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 142

cod. rif D12

ref. Foto D12-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale		
3	tettoie			1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
4	chiusura portico				X



scheda B
edificio n° 143

cod. rif D13

ref. Foto D13-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 144

cod. rif D14

ref. Foto D14-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	X

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 145

cod. rif D15

ref. Foto D15-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	X
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	X
4	infiltr. Solai	X
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				




scheda B
edificio n° 146

cod. rif D16

ref. Foto D16-2

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	X
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	X
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	X
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	X
2	1950-2000	
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	X
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	X
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		
2	scale	2	locale	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
3	tettoie				X



scheda B
edificio n° 147

cod. rif D17

rif. Foto D17-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	X
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	X

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie			X	cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 148

cod. rif D18

ref. Foto D18-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	X
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 150

cod. rif D20

ref. Foto D20-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	X
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				



scheda B
edificio n° 151

cod. rif D21

rif. Foto D21-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	X
	scuola rurale	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	X
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B
edificio n° 152

cod. rif D22

ref. Foto D22-3

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	X
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	
	prod. Rurale	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito		recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale	1	inferriate,
3	tettoie				cancelli



scheda B

edificio n° 153

cod. rif F01

rif. Foto F01-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	X
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	

**uso originario**

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	
3	telaio cls	X

impianti tecnologici


cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli




scheda B edificio n° 154

cod. rif F02

ref. Foto F02-1

tipologia bene

cod.	descrizione
1a	casa colonica tipo M
1b	casa appoggio
1c	casa colonica tipo nucleo
1d	casa colonica zona oliveto
1e	casa colonica apani irr.
1f	casa colonica duplex
2	compl. Masserizio
3	ed. spontanea
4	strutture rurali
5	deposito
6	no rurale
7	turismo aree naturali
8	commercio ed artig.
9	serv. Pubblici



uso originario

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	prod. Rurale
5	altro

uso attuale

cod.	descrizione
1	res. Principale
2	res. Saltuaria
3	deposito
4	uso turistico
5	abbandonato
6	altro
	prod. Rurale

proprietà

cod.	descrizione
1	privata
2	pubblica
3	enti ecclesiastici
4	altro

epoca edificio

cod.	descrizione
1	anteriore 1950
2	1950-2000
3	2001-2002

stato di conservazione

cod.	descrizione
1	lesioni muri
2	lesioni solai
3	umido muri
4	infiltr. Solai
5	intonaco deteriorato
6	infissi deteriorati
7	pavimenti mancanti

tecniche costruttive

cod.	descrizione
1	muratura portante e volte
2	muratura portante e solai
3	telaio cls

impianti tecnologici

cod.	descrizione
1	acqua
2	fogna
3	elettricità
4	telefono
5	ill. pubblica

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione
1	no
2	canali
3	cisterne
4	pozzi

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali	
cod.	descrizione
1	veranda
2	scale
3	tettoie

realizzazione strutture annesse	
cod.	descrizione
1	deposito
2	locale

realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione
1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli



scheda B
edificio n° 155

cod. rif F03

rif. Foto F03-1

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	X
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	X
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	X
3	deposito	
4	uso turistico	
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi, inferriate, cancelli
2	scale	2	locale		
3	tettoie				
4	chiusura portico				






scheda B
edificio n° 156

cod. rif F04 *rif. Foto* F04-2,3,4,5

tipologia bene

cod.	descrizione	
1a	casa colonica tipo M	
1b	casa appoggio	
1c	casa colonica tipo nucleo	
1d	casa colonica zona oliveto	
1e	casa colonica apani irr.	
1f	casa colonica duplex	
2	compl. Masserizio	
3	ed. spontanea	
4	strutture rurali	
5	deposito	
6	no rurale	
7	turismo aree naturali	X
8	commercio ed artig.	
9	serv. Pubblici	



uso originario

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	prod. Rurale	
5	altro	
	stab. Balneare M.M.	X

uso attuale

cod.	descrizione	
1	res. Principale	
2	res. Saltuaria	
3	deposito	
4	uso turistico	X
5	abbandonato	
6	altro	

proprietà

cod.	descrizione	
1	privata	X
2	pubblica	
3	enti ecclesiastici	
4	altro	

epoca edificio

cod.	descrizione	
1	anteriore 1950	
2	1950-2000	X
3	2001-2002	

stato di conservazione

cod.	descrizione	
1	lesioni muri	
2	lesioni solai	
3	umido muri	
4	infiltr. Solai	
5	intonaco deteriorato	
6	infissi deteriorati	
7	pavimenti mancanti	

tecniche costruttive

cod.	descrizione	
1	muratura portante e volte	X
2	muratura portante e solai	X
3	telaio cls	

impianti tecnologici

cod.	descrizione	
1	acqua	
2	fogna	
3	elettricità	X
4	telefono	X
5	ill. pubblica	

raccolta acque per irrig.

cod.	descrizione	
1	no	
2	canali	
3	cisterne	X
4	pozzi	

grado di trasformazione dell'ambiente

trasf.arch. e aree pertinenziali		realizzazione strutture annesse		realizzazione perimetrazione	
cod.	descrizione	cod.	descrizione	cod.	descrizione
1	veranda	1	deposito	1	recinzione in blocchi,
2	scale	2	locale		inferriate,
3	tettoie				cancelli
4	chiusura portico				

